

フラッシュマンノンタッチ
汚物流し用
ドレン管 取り付けの流れ



1 ドレン管の取り付け

ドレン管とフラッシュバルブが平行になるように接続し、ナットを締めて固定します。



2 ドレン金具の固定

固定ネジを均等にしっかりと締め付け固定します。**※ドレン金具の位置が動かないようしっかりと締めてください。**



3 下側のナットをはずす

一旦、ドレン管下側のナットを緩め、ドレン管を外します。



4 パイプ穴あけ準備

製品付属の穴あけネジをドレン金具に差し込みます。



5 パイプ穴あけ

六角レンチで穴あけネジをねじ込みます。



パイプ穴あけ

最後までねじ込みます。



ドレン管の接続

再度ドレン管を接続し、ナットを締めます。




ドレン金具の増し締め

穴あけ作業時にドレン管が緩みますので、再度固定ネジを増し締めします。

【動作確認】

センサ窓に手を近づけ、洗淨の確認をします。正常に水が1度引き込まれ、元の位置まで水が張られるか確認をします。



以下の場合、洗淨水量設定スイッチで適度な水量が流れるよう調節します。

● 洗淨水量が少ない場合



水が引き込まれない、または元の位置まで水が張られない。

● 洗淨水量が多い場合

水が2度引き込まれる。

【洗淨水量の調整】

設定スイッチ拡大図



本体上部
(キャップを外した状態)

電磁弁開閉時間				ブザー音	
設定時間	スイッチ No. 1	スイッチ No. 2	スイッチ No. 3	スイッチ No. 4	
7 秒	ON	ON	ON	無	ON
8 秒	ON	ON	ON	有	ON
9 秒	ON	ON	ON		
10 秒	ON	ON	ON		
11 秒	ON	ON	ON		
12 秒 (出荷時設定)	ON	ON	ON		
13 秒	ON	ON	ON		
14 秒	ON	ON	ON		