

TOTO対応
FM9TW 改装手順

TOTO製 US301C/401C
一体型小便器シリーズ改装用

注意

故障部分はセンサ部ユニット、発電器もしくは電磁弁で、バルブ部分は問題ない事をご確認ください。

バルブ本体、洗浄管、継ぎ手部の漏水、破損等がない事をご確認ください。

バルブ本体の止水栓で止水、通水が問題なくできる事をご確認ください。

〔AC100Vタイプ 同梱品〕




センサー、電磁弁ユニット、ACアダプター、埋込コンセント、センサー固定金具


〔電池タイプ 同梱品〕




センサー、電磁弁ユニット、電池ボックス、センサー固定金具

- 1 改装前**



- 2 止水栓を閉める**



マイナスドライバーで止水栓を締める。
- 3 フタの取り外し**




モーターレンチでフタを取り外す。
- 4 ピストンバルブの取り外し**




4-1
バルブ内のピストンバルブを取り外します。

4-2
バルブ内部に何も入っていない事を確認してください。
- 5 電磁弁の取り付け**




5-1
電磁弁をバルブにねじ込む。

5-2
モーターレンチでしっかりと固定します。
- 6 <AC100Vの場合> 電源線の差し替え**




6-1
既設端子台から銅線を外す。

6-2
同梱の端子台の穴に銅線をまっすぐ差し込み、銅線部が見えなくなるまで押し込む。
- 7 センサーの取り付け**




7-1
小便器フタの中心部分に固定金具をはめ込む。

7-2
ネジで固定する。
- 8 ケーブルの接続**




センサー本体と電磁弁のケーブルを接続する。
- 13 電源の接続**

電池タイプ




〈電池タイプの場合〉電池の取り付け。


AC100V



〈AC100Vの場合〉電源線をソケットに差し込み、ACアダプターと接続。
- 14 止水栓を開ける**



マイナスドライバーで止水栓を開ける。
- 15 完成**



 株式会社ミナミサワ
〒381-0044 長野県長野市中越 1-2-22
Tel. 0120-786-800 Fax. 0120-263-403